

Tárgyak:	Vizsgálóhely kiképzés bronz vezetéken
Intézmény:	Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838
Gyűjtemények:	Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16)
Leltári szám:	POM_T16_92.14.0.

Leírás

A légvezetéken fellépő vonalzavarok helyének gyorsabb behatárolása vagy ellenőrző mérések elvégzése céljából a hálózat egyes jól megközelíthető pontjain vizsgálóhelyeket létesítettek - a folyó vonalban általában 20 km-enként. A vezetékekbe oldható kötéseket iktattak, melyek segítségével a vezetékek - elvágás nélkül - gyorsan megszakíthatók (szigetelhetők), földelhetők, rövidzárba tehetők, majd utána gyorsan helyreállíthatók voltak. A vizsgálóhely lényeges eleme a kúpos vizsgálószorító.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Bronz, porcelán /

Méretek:

HxSzxM: 450x100x170 mm

Események

Készítés

mikor

ki

Matáv Budapest Vidéki Igazgatóság (BUVIG)

hol

Magyarország

Kulcsszavak

- hálózat
- légvezeték