

| | |
|-------------------|--|
| Object: | Vizsgáló asztal 7A1-típusú távbeszélő központhoz |
| Museum: | Postamúzeum Benczúr utca 27. 1068 Budapest +36 1 296 6838 |
| Collection: | Távbeszélő-történeti gyűjtemény (T16) |
| Inventory number: | POM_T16_92.85.0. |

Description

A vizsgálóasztal a Telefónia Múzeumban található 7A1-típusú rotary központ felügyeletét biztosította. A központhoz tartozó különböző áramkörök, vonalak ellenőrzésére, vizsgálatára szolgáló lámpa-, kapcsolóhüvely- és kapcsolókulcs sávokat tartalmazó asztalt trunk-asztalnak is nevezték.

Detailed description

A vizsgálóasztal a 7A1 rotary központ felügyeletét biztosította. A központhoz tartozó különböző áramkörök, vonalak ellenőrzésére, vizsgálatára szolgáló lámpa-, kapcsolóhüvely- és kapcsolókulcs sávokat tartalmazó asztalt trunk-asztalnak is nevezték. A kezelőmező bal oldalán az összekötő áramkörök foglaltságát jelző ellenőrző-figyelő lámpasávok, alattuk pedig az egységes budapesti hálózat többi központja felé vezető vonalak (trunk-áramkörök) szigetelőbillentyű- és hüvelysávjai helyezkednek el. Az ún. kulcsdeszkán lévő kapcsolódugókkal különféle vonalvizsgálatokat végeztek. A vizsgálóméréseket a kezelőmező középső részén lévő Weston gyártmányú, 60 V méréshatárú, egyenáramú voltmérővel végezték. A műszer alatt középen a többi budapesti központ trunk-asztalára vezető szolgálati vonalak hüvelysávjai, alattuk pedig a külön kérésre felügyeleti áramkörre kötött távbeszélővonalak megfigyelésére szolgáló lámpa- és hüvelysávok helyezkednek el. A műszertől jobbra az összekötő áramkörök összekötő figyelő lámpasávjai, alattuk pedig a regiszteráramkörök ellenőrzésére szolgáló 5-ös billentyű- és lámpasávok láthatók.

Beszédes Ernő visszaemlékezése:

Én a szegedi 7DU központban levő asztalt ismertem, minden nap vizsgáltam. Hiba jelentésekor 1. karton elővétele (nagyon fontos információkat tartalmazott. (Név, pontos cím, készülék típusa, hurokellenállás, ha iker akkor a doboz hol van elhelyezve. illetve mit szabad a vonalon csinálni. Ez azért érdekes, mivel az egyszerű vizsgálatot a rácsengetéssel fejeztük be. A kartonra rá volt vezetve, hogy milyen vonalról van szó. Ha a vonal szirénavonal volt szigorúan tilos volt a rácsengetés. A rácsengetéskor indította a városrész

szirénáit. Ez Szegeden megtörtént 1976-ban.) 2. A felet visszahívtuk és a kulcsok különböző állításával vizsgáltunk: a, b ág föld, idegen, szakadás a-b ág csere, számtárca vizsgálat stb. 3. A rácsengetéssel zártuk a vizsgálatot. Ha részletesebb és pontosabb mérésre, vagy vizsgálatra volt szükség, akkor a rendezőről zsinórral adtuk be az asztalra a vizsgálandó vonalat. Az asztalra voltak kihozva a hibabejelentő száma 03, mentő és tűzoltó többelhívás lámpái ez azt jelentette, hogy az említett vonalak foglaltsága esetén a vizsgáló asztalra futottak a hívások, az interközpont közvetlen hívólámpái. Ezen jelentettek hibát. A hamis-hívások riasztó lámpák, stb. Kb. ezekre emlékezem még. Nappal a hibabejelentős hölgyek látták el a szolgálatot reggel 07-21 óráig akkor éjszakásoké volt reggel 7-ig.

Basic data

Material/Technique: Fa, fém /
Measurements: HxSzxM: 1620x950x1870 mm

Events

| | | |
|----------|-------|--------------------------------|
| Created | When | 1928 |
| | Who | Standard Villamossági RT., Bp. |
| | Where | Hungary |
| Was used | When | |
| | Who | |
| | Where | Vár 7A1-es mellékközpont |

Keywords

- Vár központ
- felügyeleti asztal
- telefónia